

Ecole P. Gauguin Malestroit



Visite du 18 septembre 2023

Visite de suivi du 29 janvier 2024

FS Santé Sécurité et Conditions de Travail
du Morbihan

Présents le 18 septembre 2023:
présidente du SIVU et son adjointe,
IEN M. ABDOU N'TRO,
conseiller départemental de prévention M. LE BRIAND
secrétaire de la FS SSCT 56 Mme LE GOFF

le 29 janvier 2024 : M. Le Briand ; Mme Le Goff et M. Renner pour les représentants des personnels

Suite à une fiche SST de la directrice de l'école (enregistrée le 3 septembre), la décision de visiter les locaux pour avoir une vue d'ensemble a été prise le jeudi 14 septembre par le secrétaire général M. Charpentier.

Pour plus de lisibilité, les observations et préconisations suivantes sont faites par bâtiment.
Plan annoté :



Bâtiment D

Sanitaires de la PS (dans la salle de sieste)

Risques professionnels observés	Préconisations	Constat lors de la visite de suivi du 29 janvier 2024
Risques TMS (position basse de l'adulte), exigences du travail (impossibilité de surveiller l'ensemble du groupe pour la professeure d'écoles). 1 toilette enfant (chausse d'eau trop haute) + 1 toilette PMR lavabo hauteur adulte : impossibilité de maintenir un niveau d'hygiène correct des enfants nombre insuffisant de toilettes : impossibilité de développer l'autonomie chez l'enfant 	Créer un seul espace sanitaire dans le local ci-contre : retirer le toilette PMR et installer à la place 4 ou 5 toilettes enfant installer un grand lavabo à hauteur d'enfants avec plusieurs robinets installer un grand évier taille adulte à l'extérieur des toilettes sous le préau : ajouter un toilette enfant dans un toilette PMR côté fille et un urinoir enfant côté garçon dans les sanitaires des « grands »	Non réalisé 1 petit lavabo à hauteur d'enfants installé dans le coin non réalisé, pas d'eau chaude alors que le personnel en a besoin pour le nettoyage réalisé 1 toilette côté fille 1 urinoir côté enfant lavabo non adapté en hauteur : problème hygiène des mains utilisé par les GS pendant les récréations et à midi par tous
Risques chimiques : devant la portes des toilettes, stockage de produits et de matériel d'entretien en hauteur dans une armoire non fermée à clé 	stocker les produits chimiques et d'entretien à un autre endroit (qui soit ventilé) et non accessible aux enfants	Produits déplacés sur une étagère dans la cage d'escalier d'évacuation. Armoire déplacée

Présence de produits chimiques en hauteur mais volatils



Sanitaire annexe Algéco

(usage sanitaire jusqu'à la fin des travaux du bâtiment central (1,5 ans) PUIS zone de stockage)
donc bâtiment destiné à être définitif


Risques professionnels observés	Préconisations / suggestions	Constat lors de la visite de suivi du 29 janvier 2024
Risques professionnels : impossibilité de surveiller l'ensemble du groupe d'élèves Urinoirs à 50 cm de hauteur, 1 seul toilette enfant utilisable (le 2^e non), portes retirées   ballon d'eau chaude défectueux Risque de chute :  Problème de l'accès : double	Proposition 1 : supprimer le sanitaire dans l'algéco si 4 toilettes sont installés dans la zone sanitaire à l'intérieur (plus besoin des sanitaires algéco, ni d'isoler les canalisations, ni de faire un sas) Proposition 2 : changer l'algéco (urinoirs taille enfant, réparer le toilette bloqué et le ballon d'eau chaude), installer plan incliné + sas isolé + retirer les portes dans le cas où l'algéco est conservé, prévoir l'installation d'un plan incliné et revoir l'ouverture des portes qui ne doivent pas générer de manutention.	Proposition 1 non choisie urinoirs non abaissés donc inutilisables plan incliné, sas isolé installé

porte, marches 12 cm sol-marche et 16 cm marche-seuil donc inquiétude des personnels pour la sécurité des enfants 	Si l'algéco n'est plus destiné à recevoir des enfants, le sas n'est plus urgent ni l'isolation des canalisations	
Les élus pensent installer un sas en dur avec porte latérale pour accès aux canalisations (il est prévu de les isoler) 		sas sans porte, canalisations non isolées, la zone n'est plus du tout accessible (remplacement de la végétation par des gravillons)
La porte n'est pas une issue de secours d'après le plan (qui n'est pas à jour)	Mettre à jour le plan d'évacuation (incendie, PPMS) Réunir la commission de sécurité pour mise à jour des issues de secours et des plans d'évacuation	non réalisé, « sera fait au 1^{er} trimestre 2024 » réponse donnée par le syndic
Risque chimique : présence d'une cuve récupérateur d'eau de pluie non raccordée aux toits, recyclage d'une cuve de ronozyme hiphos (étiquette produit dangereux) pollution des sols ? 	Comme ce n'est pas à la demande de l'équipe, enlever cette cuve et faire des analyses de sol	Non réalisé

Salle de motricité

Risques professionnels observés	préconisations	Constat lors de la visite de suivi du 29 janvier 2024
Risques : ambiances thermiques, qualité de l'air : la ventilation ne fonctionne pas 	Vérifier que la ventilation fonctionne	Non réalisé

1^{er} étage

Risques professionnels observés	préconisations	Constat lors de la visite de suivi du 29 janvier 2024
Problème de circulation : Classe mobile (chariot avec ordinateurs) stockée à la sortie de l'ascenseur 	Trouver un autre endroit pour la classe mobile	Non réalisés
Accessibilité de l'ascenseur : 1 seule clé disponible (présente dans le bureau de la direction)	faire plusieurs clés de l'ascenseur	3 clés disponible
Risques thermiques et qualité de l'air : la ventilation ne fonctionne pas 	vérifier que la ventilation est fonctionnelle	Non réalisé

Bâtiment C

classe de MS


Risques professionnels observés	préconisations	Constat lors de la visite de suivi du 29 janvier 2024
Risques chimiques et qualité de l'air : laine de verre apparente et tuyau avec eau chaude 	Faire le coffrage rapidement	???????????????????? eau chaude non disponible dans le bâtiment C
Problème de circulation : porte bloquée par radiateur, qui n'est pas connecté au réseau 	Enlever le radiateur	Non réalisé

Salle d'activités – salle de sieste

Risques professionnels observés	préconisations	Constat lors de la visite de suivi du 29 janvier 2024
Risques TMS : Salle servant à deux activités différentes : présence de tables (lourdes), de lits empilés Manutention nécessaire pour installer les lits [personnels intercommunaux concernés] 	Partager la salle en deux, créer un espace dédié exclusivement à la « sieste »	Non réalisé
absence de rideaux sur les deux portes  porte sur jardin extérieur : issue de secours marches, sans main courante 	installer des rideaux sur la porte côté cour de récréation pour la porte issue de secours : installer un système occultant compatible avec les portes plastiques installer une main courante pour sécuriser la descente des élèves en cas d'évacuation.	non réalisés fait ????????????????????


Risques de blessures (pour les élèves et personnels): matériel à jeter stocké dans la cour (problème sécurité) 	Apporter le matériel à jeter à la déchetterie	Fait en partie car il reste du matériel à envoyer à la déchetterie (cartons + matériel usagé)
--	---	---

salle des maîtres (+ zone de stockage présente à côté)

Risques professionnels observés	préconisations	Constat lors de la visite de suivi du 29 janvier 2024
Risque électrique : présence d'une seule prise 	Installer plusieurs prises électriques	Non réalisé
Toilettes non accessible à une PMR	Prévoir d'installer un toilette PMR près de la salle des maîtres	Non réalisé
Présence de matériel devant radiateur 	Dégager l'espace devant le radiateur	Non réalisé
matériel déménagé au mauvais endroit (table pour ordinateur dans une pièce à côté de la salle	Déménager rapidement le matériel	Non réalisé

des maîtres sous d'autres affaires)		
-------------------------------------	--	--

Bâtiment B

Risques professionnels observés	Préconisations	Constat lors de la visite de suivi du 29 janvier 2024
Matériel étiqueté par l'équipe en juin, resté dans le bâtiment central (zone de stockage pendant l'été) - besoin pédagogique 	Déménager rapidement le matériel aux endroits indiqués sur les étiquettes	Non réalisé réponse du syndic « pour le meubles à déplacer, à prévoir avant le début des travaux (vacances de février) pour libérer le bâtiment B ».
Pharmacie restée dans le bâtiment central 	Installer la pharmacie près de la nouvelle cour de récréation	Non réalisé
Salle de classe : utilisée pour la sortie de classe des MS/GS, pour l'accueil des responsables légaux absence de main courante sur les escaliers ; risque de chute, absence de tapis : risques de chutes		Installer une main courante et remettre le tapis dans le cas où le bâtiment soit en travaux, trouver une solution car la salle d'activités est la salle de garderie.

Accueil

Risques professionnels observés	Préconisations	Constat lors de la visite de suivi du 29 janvier 2024
Risques exigences du travail : travail de la PE la plus proche du portail interrompu par l'arrivée d'élèves en dehors des heures habituelles (rdv médicaux), ou de livraison et l'obligation de se déplacer pour ouvrir le portail. L'intercommunalité propose de mettre en place un numéro (portable géré par l'animatrice municipale), ce serait l'animatrice qui se déplacerait.	Proposition : accueillir les personnes en dehors des heures habituelles par un portail qui donne sur la rue des écoles (portail plus facile d'accès pour l'animatrice)	Non réalisée Travaux inscrit dans le tableau de suivi des ST. il est prévu d'automatiser (système avec téléphone portable) le portail rue des douves au 1^{er} semestre 2024. Actuellement, l'interphone est déconnecté.

Cour de récréation des maternelles

Risques professionnels observés	Préconisations	Constat lors de la visite de suivi du 29 janvier 2024
Sanitaires adaptés aux enfants, présents l'ancienne cour de récréation (4 toilettes) 	Maintenir l'accessibilité à ces sanitaires car ils sont utilisés pendant les récréations et le temps de midi.	Cette cour n'est plus accessible (information donnée le vendredi pour un changement le lundi). Alors qu'en conseil d'école il avait été acté qu'une partie de la cour serait laissée à la disposition des maternelles. Il s'emblerait que cette cours devienne un parking : quid des sorties de secours qui donnent de ce côté là (voir plan des travaux) ? Une seule cour pour tous les élèves soit 2 créneaux : 10h10 et 10h35. Mais impacts sur les séances de sport ou l'utilisation

		de la salle de matrocity car sieste des maternelles dans la salle d'activités. Bruit : 60 dB quand les élèves maternelles sont en récréation 70 dB quand ils sont tous présents
--	--	---

bâtiments A,B et C

Risques professionnels observés	Préconisations	Constat lors de la visite de suivi du 29 janvier 2024
Les alarmes des différents batiments sont séparés, impossible de les déclencher toutes, même à partir du bureau de la directrice.	Voir avec la commission sécurité incendie	????????????????????

Conclusion :

Le nouveau bâtiment présente un aspect accueillant, lumineux et pratique. Les salles du 1^{er} étage sont fonctionnelles et disposent de capteur de qualité de l'air et d'un système limitant la trop grande luminosité dans les salles.

L'installation de l'algéco pose des problèmes de sécurité en terme de surveillance et de fonctionnalité. Des travaux sont prévus mais la disponibilité des entreprises temporise ceux-ci alors qu'ils doivent être réalisés de tout urgence pour assurer la sécurité des enfants et des personnels.

Les sanitaires des élèves de petite section doivent être rassemblés dans un lieu unique. La disposition des locaux le permet sans travaux d'envergure car les canalisations sont existantes.

Les travaux inhérents au déménagement doivent être finalisés au plus vite.

Nous remercions Madame la Présidente du SIVU et son adjointe pour leur disponibilité et leur écoute.

Conclusion de la visite de suivi du 29 janvier 2024 :

L'absence de perspective perturbe les personnels : des modifications à appliquer dans l'urgence, des décisions contraire aux décisions actées en conseil d'école. Les personnels font part d'une situation usante nerveusement.

La réponse du syndic sur le côté « provisoire » de la situation n'est pas satisfaisant car il n'y a pas de programmation définitive des travaux.

Les travaux sont nécessaires : pas de lieu d'accueil pour l'infirmier·ère, pour les réunion d'équipe éducative, la salle des maitres devient parfois une salle d'activité.

La circulation des élèves : les élèves de PS et MS, leurs représentants légaux et les élèves qui rentrent en car passent par l'entrée principale. Les autres élèves passent par la porte menant à l'ancienne cour pour sortir par la porte latérale et ainsi rejoindre le portail rue des douves.

L'intervention d'un délégué de l'éducation nationale pourrait apporter une opinion supplémentaire.